


## รูปแผนที่และรูปถ่ายพื้นที่ดำเนินงาน

ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒๑L-RMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๓) เพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่  
ฝั่งตะวันตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง



แผนที่ช่วงพื้นที่ที่มีต้นไม้กีดขวางการปฏิบัติงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒๑L-RMC



รูปต้นไม้บริเวณชานคลองที่กีดขวางการปฏิบัติงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒๑L-RMC